


SPECIAL WAGONS


Smmnps-x

www.tatravagonka.com



4-AXLE SPECIAL FREIGHT WAGON
 4-ACHSIGER WAGEN IN SONDERBAUART
 4-NÁPRAVOVÝ ŠPECIÁLNY NÁKLADNÝ VOZEŇ
 4-ОСНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ ВАГОН

Smmnps-x



FUNCTIONAL DESCRIPTION

The wagon is designed to transport hot steel slabs. The minimal outside temperature allowed is -40°C .

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Wagen ist zum Transport von heißen Stahlbrammen bestimmt. Der Wagen ist für die Temperaturen bis zu -40°C ausgelegt.

FUNKČNÝ POPIS

Vozeň na prepravu horúcich oceľových brám je konštruovaný na klimatické teploty do -40°C .

НАЗНАЧЕНИЕ

Вагон для перевозки горячих стальных слабов сконструирован для температур до -40 градусов С.

SPECIFICATION | TECHNISCHE PARAMETER | TECHNICKÉ PARAMETRE | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Gauge Spurweite Rozchod Колея	1 435 mm мм
Tare Eigengewicht Vlastná hmotnosť Масса тары вагона	23.4 t т
Mass of loaded wagon Wagenmasse im beladenen Zustand Hmotnosť loženého vozňa Масса груженого вагона	100 t т
Max. axle load Max. Radsatzlast Max. hmotnosť na nápravu Макс. осевая нагрузка	25 t т
Load carrying capacity at an axle load 25 t Tragfähigkeit bei Achslast 25 t Nosnosť pri hmotnosti na nápravu 25 t Грузоподъемность при осевой нагрузке 25 т	76.6 t т
Max. speed of empty wagon Maximale Geschwindigkeit des leeren Wagens Max. rýchlosť prázdneho vozňa Макс. скорость порожнего вагона	120 km/h км/ч
Max. speed of loaded wagon at an axle load 25 t Maximale Geschwindigkeit des beladenen Wagens bei Achslast 25 t Max. rýchlosť loženého vozňa pri hmotnosti na nápravu 25 t Макс. скорость груженого вагона при осевой нагрузке 25 т	100 km/h км/ч
Loading length Ladelänge Ložná dĺžka Грузовая длина	12 000 mm мм
Loading width Ladebreite Ložná šírka Грузовая ширина	1 600 mm мм
Loading area Ladefläche Ložná plocha Грузовая площадь	19.2 m ² м ²
Type of bogie Drehgestelltyp Typ podvozka Тип тележки	TVP 2007
Loading and unloading by crane with the aid of magnets or gripper Beladung und Entladung mithilfe des Krans mit Magneten oder Greifer Nakladanie a vykladanie žeriavom pomocou magnetov alebo cháračom Погрузка-выгрузка краном с помощью магнитов или грузозахватного приспособления	